



Titolo Intervento: Lavori a presidio e salvaguardia ruderi della Pieve di Furfalo S. Andrea - Costruzione locale museale a Panicagliora - Allestimento di spazio per spettacoli nel centro di Marliana - Recupero della fontana di S.Rocco a Momigno
Località: Loc. Marliana, Panicagliora, Momigno, Pieve di Furfalo

Soggetto Beneficiario: Comune di Marliana Strumento finanziario: DOCUP Ob. 2 Azione 2.2.1 Investimento complessivo: €318.915,86 Contributo concesso: €191.349,51	Codice Intervento 059.06.009
	Redazione Scheda Giugno 2007

DESCRIZIONE INTERVENTI

Titolo dell'intervento: Infrastrutture per le attività culturali

Il presente investimento riguarda la realizzazione di 4 stralci funzionali, ovvero:

- **Costruzione di locale museale a Panicagliora;**
- **Lavori di riqualificazione fontana di San Rocco in Momigno;**
- **Intervento a presidio e salvaguardia dei ruderi della Pieve di S. Andrea di Furfalo;**
- **Formazione di palco per spettacoli e sottostante locale per rimessa a Marliana.**

Descrizione del progetto *“Intervento a presidio e salvaguardia dei ruderi della Pieve di S. Andrea di Furfalo:*

Gli interventi previsti hanno teso principalmente alla messa in sicurezza dei ruderi dell'antica Pieve e pulizia del sito, oltre ad un accurato studio archeologico dell'area stessa.

E' stato riportato in luce l'intero contorno perimetrale e sono stati svolti accurati studi che hanno permesso il ritrovamento di resti di un precedente edificio, anch'esso adibito a luogo di culto.


Lungo tutto il perimetro esterno sono stati effettuati scavi che hanno di nuovo reso visibili il basamento dell'abside e dell'intero edificio.


Per la prima volta si è proceduto ad effettuare saggi anche all'interno della Pieve, dopo averla liberata dalle sue stesse rovine.

Il progetto verrà completato con ulteriori opere di scavo che rimuoveranno il terreno ammassatosi verso la Pieve a seguito di smottamenti, con l'intento di ritrovare e ripristinare il tracciato della vecchia viabilità che lambiva l'edificio a monte.

Inoltre è prevista la risistemazione della scarpata e la regimazione delle acque meteoriche.

Planimetria generale





Alcune riprese del sito
oggetto di intervento